

不適合情報

2017年5月9日(火)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件
2. GⅡグレード 0件
3. GⅢグレード 4件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	2号機	軽油タンク(A)防油堤雨水排水配管止弁のハンドルが空回りし開閉できないことを確認した。当該弁を点検・修理。	
2	3号機	燃料プール冷却浄化系ろ過脱塩装置(A)出口サンプル入口弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	
3	4号機	高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送ポンプ(C)出口弁の吐出側配管(屋外)に腐食を確認した。当該配管を点検・修理。	
4	5号機	非常用ディーゼル発電機(B)ターニング装置の本体起動防止用ワイヤー被覆が一部、剥がれていることを確認した。当該被覆の応急処置(養生テープによる補修)を実施済み。なお、非常用ディーゼル発電機の機能に問題なし。	