

不適合情報

2017年6月1日(木)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックをご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

- 1. GⅠグレード 0件
- 2. GⅡグレード 0件
- 3. GⅢグレード 3件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	高電導度廃液系苛性ソーダポンプ(B)吐出安全弁側配管継ぎ目部に析出物を確認した。当該部を点検・修理。	
2	1号機	消火設備制御盤の点検時、電磁接触器に動作不良を確認した。当該接触器を修理。	
3	4号機	原子炉補機冷却海水系ポンプ吐出配管ドレン弁(B)にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	