

**不適合情報**

2017年6月8日(木)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。

なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 8件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	No. 2、No. 3高起動変圧器(屋外)のバルブピットの水位が高いことを示す警報の発生が頻発することを確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	
2	1号機	復水器室送風機(2)の吸込ダクトに腐食を確認した。当該部を点検・修理。	
3	2号機	電解鉄イオン注入系海水供給ポンプの吸込圧力検出元弁および吐出圧力検出元弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	
4	3号機	燃料プール冷却浄化系ろ過脱塩装置入口導電率記録計の指示値が変動を繰り返していることを確認した。当該計器を点検・修理。	
5	5号機	タービン補機冷却海水系ストレーナ(C)ブロー弁(電動駆動)の開操作時、中間位置で停止したことを確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	
6	6号機	放射性廃棄物処理建屋3階の防火ダンパー1台に動作不良を確認した。当該ダンパーを点検・修理。	
7	7号機	非常用ディーゼル発電機(B)過給器排ガス入口温度計に指示不良を確認した。当該計器を点検・修理。	
8	7号機	計装用圧縮空気系除湿装置(A)の電源停止後の復旧時、除湿塔の圧力が低いことを示す警報の発生を確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	