

## 不適合情報

2017年7月3日(月)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。  
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件
2. GⅡグレード 0件
3. GⅢグレード 3件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	2号機	所内蒸気系原子炉建屋圧力調節弁の動作不良を確認した。当該弁を点検・修理。	
2	3号機	荒浜側洗濯設備洗濯機(B)に動作不良を確認した。当該洗濯機を点検・修理。	
3	その他	サービスホールで作業中の協力企業作業員が階段を踏み外し右踵骨を骨折したことを確認した。車で病院に搬送し治療(不休)。	