

不適合情報

2017年7月21日(金)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。

なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 9件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	3号機	非常用ガス処理系排ガス放射線モニタサンプルポンプ(A)の点検時、ポンプとモータの接続ネジ1本に損傷を確認した。当該ネジを修理済み。	
2	5号機	計装用圧縮空気系除湿装置B系の出口圧力が低いことを示す警報が発生し、自動停止したことを確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。なお、当該装置はA系にて正常に運転中。	
3	5号機	濃縮廃液タンク(A)出口ドレン配管に詰まりを確認した。当該配管を点検・清掃。	
4	5号機	濃縮廃液ポンプ(A)出口逆止弁後ドレン配管に詰まりを確認した。当該配管を点検・清掃。	
5	6号機	コントロール建屋(管理区域)1階の配管貫通部付近より、古いタバコの吸いがらを確認した。当該タバコを回収。	
6	その他	事故時監視データサーバー計算機B系のデータ伝送に異常を示す警報の発生を確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。なお当該計算機A系は正常に運転中。	
7	その他	荒浜側焼却設備焼却炉逃がし弁の点検時、弁体および弁座部に腐食を確認した。当該弁を修理。	
8	その他	荒浜側焼却設備冷凍機(A)冷水入口温度指示計に指示不良を確認した。当該計器を点検・修理。	
9	その他	荒浜側焼却設備冷凍機(B)冷水入口温度指示計に指示不良を確認した。当該計器を点検・修理。	