

不適合情報

2017年9月7日(木)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックをご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

- 1. GⅠグレード 0件
- 2. GⅡグレード 0件
- 3. GⅢグレード 5件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	2号機	換気空調系制御棒駆動系水圧制御ユニット(B)区域の給気加熱器温水入口温度調節弁に動作不良を確認した。当該弁を点検・修理。	
2	2号機	各所蒸気漏えい検出機器設置区域差温度記録計を制御盤から引き出したあと、収納できないことを確認した。当該部を点検・修理。	
3	4号機	高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機の排気ガス温度指示計に指示不良を確認した。当該計器を点検・修理。	
4	5号機	洗濯廃液系ろ過機(C)活性炭スラッジ出口選択弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	
5	その他	荒浜側焼却設備トリチウムサンプルポンプ(A)の吐出圧力が通常値より低いことを確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	