

不適合情報

2017年9月21日(木)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックをご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

- 1. GⅠグレード 0件
- 2. GⅡグレード 0件
- 3. GⅢグレード 6件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	2号機	換気空調系ダンパーの点検時、高圧炉心スプレイ系非常用ディーゼル発電機区域の排気ダクト風量調整用ダンパーに動作不良を確認した。当該ダンパーを修理。	
2	2号機	換気空調系ダンパーの点検時、原子炉再循環ポンプ可変周波数電源装置区域の給気外気取入風量調整用ダンパーに動作不良を確認した。当該ダンパーを修理。	
3	2号機	非常用ガス処理系排ガス放射線モニタ(電離箱)(A)指示計に指示不良を確認した。当該計器を点検・修理。なお、当該モニタの記録計は正常に動作中。	
4	2号機	計装用圧縮空気系空気圧縮機(A)出口圧力計装元弁にシートバスを確認した。当該弁を点検・修理。	
5	3号機	所内蒸気系ドレン配管の凝縮水水位が高いことを示す警報の発生・復旧を繰り返すことを確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	
6	その他	放射性廃棄物処理設備建屋2階管理区域と非管理区域の境界扉施錠機構部に動作不良を確認した。当該部を点検・修理。	