

不適合情報

2017年10月24日(火)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 9件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	非常用ガス処理系(A)出口隔離弁操作スイッチの計算機入力用接点に動作不良を確認した。当該スイッチを点検・修理。	
2	1号機	監視用テレビモニタ装置(高電導度廃液系排水槽B)に映像不良を確認した。当該装置を点検・修理。	
3	1号機	計装用空気圧縮機(A)の点検時、油面計から微量の油にじみを確認した。当該油面計を修理。	
4	3号機	計装用空気圧縮機(B)の点検時、潤滑油系オイルラインの摩耗値が管理値を超えていることを確認した。当該オイルラインを交換。	
5	4号機	泡消火設備泡原液槽および配管(屋外)に腐食を確認した。当該部を点検・修理。	
6	6号機	原子炉建屋地下1階ケーブルトレイの貫通孔耐火処理部の一部に損傷を確認した。当該部を点検・修理。	
7	6号機	残留熱除去系(A)ポンプ室の水密扉ゴムパッキンに損傷を確認した。当該パッキンを点検・修理。	
8	その他	大湊側補助ボイラー(4C)サンプリング水入口弁の駆動用空気電磁弁から微量の空気漏れを確認した。当該弁を点検・修理。	
9	その他	荒浜側焼却設備のスラッジタンクスラッジ循環出口弁に動作不良を確認した。当該弁を点検・修理。	