

不適合情報

2017年11月24日(金)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. G I グレード 0件

2. G II グレード 0件

3. G III グレード 4件

| NO. | 号機等 | 不適合事象 | 備考 |
|-----|-----|---|----|
| 1 | 1号機 | 補機取水口除塵装置洗浄ポンプ(A)の点検時、当該ポンプを手動で回転させた際に異音を確認した。当該ポンプを修理。 | |
| 2 | 3号機 | 水中TVカメラの点検時、カメラ接続ケーブルに不良を確認した。当該ケーブルを修理。 | |
| 3 | 5号機 | 原子炉棟換気空調系排気放射線モニタA・B・C・D記録計のチャンネル切替時、チャンネルAの指示値に一時的な変動を確認した。当該計器を点検・修理。 | |
| 4 | 6号機 | タービン建屋1階管理区域と非管理区域の境界扉に未施錠を確認した。当該事象の原因を調査。なお、当該非管理区域の床面等に汚染なし。 | |