

不適合情報

2017年12月28日(木)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 11件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	原子炉複合建屋屋上の出入口扉下部から雨水の浸入および水溜まり(約220cc)を確認した。拭き取り実施済み。当該部を点検・修理。	
2	1号機	原子炉複合建屋地下2階の常用照明分電盤の点検時、一つの回路に絶縁抵抗値の低下を確認した。当該回路を修理。	
3	1号機	原子炉複合建屋地下5階の常用照明分電盤の点検時、一つの回路に絶縁抵抗値の低下を確認した。当該回路を修理。	
4	1号機	原子炉複合建屋2階階段通路の照明器具に損傷を確認した。当該器具を点検・修理。	
5	4号機	事務本館および免震重要棟に設置している監視用テレビモニタ装置の4号機映像に映像不良を確認した。当該装置を点検・修理。	
6	4号機	残留熱除去系ポンプ(B)の軸受け冷却水配管用フローグラス(配管内の流体の流れを確認するための窓)の開度計に動作不良を確認した。当該計器を点検・修理。	
7	4号機	原子炉建屋換気空調系排気放射線モニタ記録計(A、C)のチャンネル切替時、一時的な指示値変動を確認した。当該計器を点検・修理。	
8	4号機	非常用ディーゼル発電機(B)の定例試験時、無負荷運転での機関回転速度計が参考値を超えていることを確認した。当該計器を点検・修理。なお、非常用ディーゼル発電機の機能に問題なし。	
9	5号機	制御棒駆動系駆動水フィルタ(B)の入口弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	
10	5号機	制御棒駆動系駆動水フィルタ(B)の出口弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	
11	その他	荒浜側焼却設備換気空調系冷凍機(A)(非管理区域)原子炉補機冷却水系出口弁フランジ部から水の滴下および水溜まり(約600cc)を確認した。拭き取り実施済み。当該部を点検・修理。	