

不適合情報

2018年1月4日(木)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-mp/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 12件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	原子炉水素イオン濃度計ラック内の基準液(塩化カリウム溶液)コック弁に滲みを確認した。拭き取り実施済み。当該弁を点検・修理。	
2	1号機	サービス建屋1階脱衣所(管理区域)手洗シンクに排水時、下部継ぎ手部から微量の漏えい(汚染なし)を確認した。拭き取り実施済み。当該部を点検・修理。	
3	1号機	No. 3高起動変圧器トランスヤード(屋外)地下タンクの排水ポンプ用液位スイッチに動作不良を確認した。当該スイッチを点検・修理。	
4	2号機	高電導度廃液系収集タンク(C)再循環弁の点検時、動作不良を確認した。当該事象の原因を調査し修理。	
5	2号機	非常用ディーゼル発電機(A)の定例試験時、無負荷運転での機関回転速度計の誤差が管理値を超えていることを確認した。当該計器を点検・修理。なお、非常用ディーゼル発電機の機能に問題なし。	
6	4号機	所内温水系温水ループポンプ(A)ベント弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	
7	5号機	放射性廃棄物処理設備監視用テレビモニタ装置に映像不良を確認した。当該装置を点検・修理。	
8	その他	大湊側補助ボイラーの窒素ガス供給配管減圧弁出口圧力計に指示不良を確認した。当該計器を点検・修理。	
9	その他	荒浜側補助ボイラー(5A)用変圧器の冷却ファンNo. 2-2に異音を確認した。当該ファンを点検・修理。	
10	その他	荒浜側補助ボイラー(5A)に循環水量が低いことを示す警報の発生および自動停止を確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	
11	その他	雑固体廃棄物焼却設備監視用テレビモニタ装置に映像不良を確認した。当該装置を点検・修理。	
12	その他	荒浜側焼却炉建屋排気筒放射線モニタトリチウムサンプリング装置B系にヒータ温度の異常を示す警報の発生および自動停止を確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。なお、当該装置はA系にて正常に動作中。	