

不適合情報

2018年1月24日(水)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 5件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	北側開閉所廻り照明用制御盤の主幹用漏電遮断器が動作していることを確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	
2	1号機	荒浜側避雷鉄塔用電源ブレーカーが動作し、航空障害灯が消灯したことを確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	
3	3号機	燃料プール冷却浄化系ろ過脱塩装置入口導電率記録計に一時的な指示値の変動を確認した。当該計器を点検・修理。	
4	6号機	排気筒筒身脚部の雨仕舞に損傷を確認した。当該部を点検・修理。	
5	その他	強風により荒浜側水処理建屋の上部南側外壁(鋼板)に剥がれを確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。【2018年1月23日公表済み】 http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/info/pdf/2017/30012301.pdf	