

不適合情報

2018年2月9日(金)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 4件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	3号機	原子炉建屋送風機(A)の逆流防止ダンパーに動作不良を確認した。当該ダンパーを点検・修理。	
2	6号機	換気空調補機非常用冷却水系冷凍機(B)冷却水調整弁のハンドル部に損傷を確認した。当該ハンドルを点検・修理。	
3	6号機	所内用圧縮空気系圧縮機(A)の点検時、駆動用ベルト滑車の溝に管理値を超える摩耗を確認した。当該ベルト滑車を修理。	
4	その他	荒浜側焼却設備の運転記録用パソコンに動作不良を確認した。当該パソコンを点検・修理。	