

不適合情報

2018年3月27日(火)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 6件

| NO. | 号機等 | 不適合事象 | 備考 |
|-----|-----|---|----|
| 1 | 1号機 | 放射性廃棄物処理設備計算機にて日報作成時、印刷不良を確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。 | |
| 2 | 2号機 | タービン建屋1階大物搬入口(管理区域)壁面から雨水の浸入および水溜まり(約800cc、汚染なし)を確認した。拭き取り実施済み。当該部を点検・修理。 | |
| 3 | 2号機 | 高圧炉心スプレイ系の系統封水用復水減圧弁に動作不良を確認した。当該弁を点検・修理。 | |
| 4 | 2号機 | 原子炉補機冷却海水系ポンプ(B)(D)の点検時、分解部品(主軸、羽根車他)の浸透探傷検査にて指示模様を確認した。当該部品を修理。 | |
| 5 | 4号機 | エリア放射線モニタ記録計に動作不良を確認した。当該記録計を点検・修理。なお、指示値は監視ユニットで監視中。 | |
| 6 | 5号機 | 大湊側補助ボイラー蒸気だめ(B)の大気放圧出口弁に動作不良を確認した。当該弁を点検・修理。 | |