

不適合情報

2018年3月29日(木)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 6件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	2号機	低電導度廃液系ろ過器(A)出口弁の閉位置検出スイッチに動作不良を確認した。当該スイッチを点検・修理。	
2	4号機	復水器洗浄装置用ポール捕集器ピット内にあるケーブルトレイのポルト部およびナット部に腐食を確認した。当該部を点検・修理。	
3	4号機	計装用圧縮空気系分岐箱の扉レバーハンドルロック機構に破損を確認した。当該機構を点検・修理。	
4	4号機	燃料取替機の試験運転時、機上制御盤での横行および走行用コントローラーによる操作時に動作不良を確認した。当該事象の原因を調査し修理。	
5	5号機	高電導度廃液系濃縮装置導電率記録計の打点不良を確認した。当該記録計を点検・修理。	
6	その他	荒浜側焼却設備炉底蓋シール空気減圧弁の下部吹き出し口より微量の空気漏れを確認した。当該弁を点検・修理。	