

不適合情報

2018年4月12日(木)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 3件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	4号機	海水熱交換器建屋の2箇所のコンセントの電圧が低いことを確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	
2	7号機	所内変圧器冷却ファン制御盤の警報確認テスト時、3つの警報窓に動作不良を確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	
3	7号機	プラント内放送設備(拡声装置)点検時、スピーカー4台に動作不良を確認した。当該装置を点検・修理。	