

不適合情報

2018年4月20日(金)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-mp/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 5件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	原子炉冷却材浄化系ろ過脱塩装置出口導電率記録計に異音を確認した。当該記録計を点検・修理。	
2	4号機	放射性廃棄物処理設備計算機用プリンターサーバーNo. 1の記録装置に動作不良を確認した。当該装置を点検・修理。	
3	5号機	換気空調補機常用冷却水系ポンプ(A)の点検時、羽根車内径および羽根車内径と主軸との嵌合寸法が管理値を超えていることを確認した。当該部を修理。	
4	5号機	原子炉区域排気処理装置フィルタ差圧(B)計に指示変動を確認した。当該計器を点検・修理。	
5	7号機	原子炉補機冷却水系(C)熱交換機室にある海水ストームドレン排水槽ポンプ吐出逆止弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	