

不適合情報

2018年5月11日(金)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件
2. GⅡグレード 0件
3. GⅢグレード 2件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	5号機	高電導度廃液系サンプルポンプ(B)電動機の点検時、ブラケット内径および軸受部の嵌合寸法が管理値を超えていることを確認した。当該部を修理。	
2	7号機	中央制御室の監視操作ディスプレイ装置(O31B)に動作不良を確認した。当該装置を点検・修理。なお、他の装置にて監視操作は可能。	