

不適合情報

2018年5月14日(月)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。

なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 4件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	6号機	放射性廃棄物処理建屋地下1階西側通路(管理区域)の天井部2箇所から雨水の滴下(約8cc、汚染なし)を確認した。拭き取り実施済み。当該部を点検・修理。	
2	その他	固体廃棄物処理設備固型化処理装置の高圧洗浄ユニットに動作不良および洗浄ユニットホースに損傷を確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	
3	その他	水処理設備制御用空気圧縮機(A)の自動ドレンフィルタに動作不良を確認した。当該フィルタを点検・修理。	
4	その他	荒浜側焼却設備において、雑固体自動倉庫のボックスパレットNo. 267(箱形荷台)キャスター1個に損傷を確認した。当該キャスターを点検・修理。	