

不適合情報

2018年6月28日(木)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 5件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	サブドレン(地下水汲み上げポンプ)の異常を示す警報が発生しNo. 2ポンプが遮断器動作で自動停止していること、および運転中のNo. 1ポンプに排水不良を確認した。当該事象の原因調査し点検・修理。	
2	1号機	取水口除塵装置門型クレーンの点検での走行時、ケーブルリールの異常を示す警報が発生しクレーンが自動停止したことを確認した。当該事象の原因調査。	
3	2号機	制御棒駆動水ポンプ(A)吐出逆止弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	
4	7号機	原子炉区域建屋差圧指示調節計の指示が変動を繰り返す事象を確認した。当該事象の原因調査。	
5	その他	No. 2ガスタービン発電機車の点検時、圧縮機部品および燃焼器部品に割れ、タービン出口温度センサーに劣化、タービンオイルチューブ用クランプに摩耗を確認した。当該部品を修理。	