

## 不適合情報

2018年7月26日(木)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。  
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件
2. GⅡグレード 0件
3. GⅢグレード 6件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	2号機	タービン建屋排風機(A)(B)(C)の排風機本体とダクトを接続するボルトの脱落および緩み(計3箇所)を確認した。当該ボルトを取り付けおよび締め付け。	
2	4号機	取水口除塵装置ごみピットの排水不良を確認した。当該ピットを点検・清掃。	
3	5号機	非常用ディーゼル発電機(A)屋上ミストベント配管の先端フランジ部に腐食を確認した。当該配管を点検・修理。	
4	5号機	非常用ディーゼル発電機(B)屋上ミストベント配管の先端フランジ部に腐食を確認した。当該配管を点検・修理。	
5	5号機	非常用ディーゼル発電機(H)屋上ミストベント配管の先端フランジ部に腐食を確認した。当該配管を点検・修理。	
6	7号機	中央制御室にあるハイブリッド型記録計(各種、計6台)の操作パネル基板部に破損を確認した。当該部を交換。	