

不適合情報

2018年7月30日(月)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件
2. GⅡグレード 0件
3. GⅢグレード 2件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	5号機	工具センター貸出用計測器の定期校正時、絶縁抵抗計および回路測定器(各1台)の誤差が管理値を超えていることを確認した。絶縁抵抗計は修理済み。回路測定器は修理不可のため廃棄。測定記録への影響を評価。	
2	その他	平成30年4, 5, 6月の放射性気体廃棄物管理月報に誤記を確認した。誤記を訂正。当該事象の原因を調査。	