

不適合情報

2018年8月13日(月)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 9件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	5号機	純水移送ポンプ(D)軸受部から異音の発生を確認した。当該ポンプを点検・修理。	
2	6号機	原子炉建屋4階のC区域(汚染区分の高い区域)にて使用した記録用紙の搬出のため、物品搬出確認測定の際にわずかに汚染があることを確認した。当該記録用紙をビニール養生し管理区域に保管。	
3	6号機	電解鉄イオン注入装置鉄イオン供給配管に詰まりを確認した。当該配管を点検・清掃。	
4	7号機	スクラムソレノイドヒューズ盤(B)の扉ハンドルに動作不良を確認した。当該扉ハンドルを点検・交換。	
5	その他	水処理設備空気圧縮機(A)空気タンクドレン弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	
6	その他	大湊側補助ボイラー4C変圧器(屋外)の放熱器下部が腐食し、微量な絶縁油の滴下(約120cc)を確認した。滴下下部に受け皿を設置済み。当該放熱器を点検・修理。	
7	その他	荒浜側焼却設備定量供給装置スライドダンパの全閉表示ランプに点灯不良を確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	
8	その他	水処理設備排水処理装置の運転時、処理水濁度が高いことを示す警報の発生を確認した。当該事象の原因を調査。	
9	その他	大湊側雑個体廃棄物焼却設備の定期検査において、点検期限の延長が必要なことを確認した。点検期間延長の妥当性について評価。	