

## 不適合情報

2018年9月6日(木)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。  
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-mp/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 5件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	6号機	作業実施中の固体廃棄物管理業務(6号機および7号機)において、実施計画承認書を誤って完了処理していたことを確認した。当該承認書を再発行申請。	
2	7号機	タービン補機冷却海水系ポンプ(A)バイパス管ベント弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	
3	7号機	タービン建屋補機冷却系熱交換器(A)海水ストレナドレン弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	
4	7号機	タービン建屋補機冷却系熱交換器(A)前部水室ドレン弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	
5	7号機	タービン建屋補機冷却系熱交換器(A)後部水室ドレン弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	