

不適合情報

2018年9月12日(水)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 7件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	非常用ディーゼル発電機(A)の送風機バッグフィルタに破損を確認した。当該フィルタを交換。	
2	4号機	タービン建屋送風機給気処理装置室内の照明用支柱に腐食を確認した。当該支柱を点検・修理。	
3	4号機	低電導度廃液系収集ポンプ(B)出口逆止弁に、弁体の弁座への当たり位置不良を確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	
4	5号機	タービン建屋1階常設雑固体集積場室の照明スイッチに動作不良を確認した。当該スイッチを交換。	
5	5号機	原子炉建屋最上階監視用テレビモニタ装置に動作不良を確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	
6	7号機	水密防護扉設置工事の削孔作業時、防災監視ケーブルを損傷させ検出器伝送異常を示す警報の発生を確認した。当該ケーブルを再敷設済み。	
7	7号機	燃料プール冷却材浄化系フィルタデミスタの点検時、弁体の浸透探傷検査において指示模様を確認した。当該弁を交換。	