

不適合情報

2018年10月10日(水)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. G I グレード 0件

2. G II グレード 0件

3. G III グレード 6件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	2号機	換気空調補機常用冷却水系冷凍機(D)油圧調整弁に微量の油しみおよび床面への滴下を確認した。拭き取り実施、受けパン設置済み。当該弁を点検・修理。	
2	3号機	原子炉補機冷却水系熱交換器(B)の点検時、伝熱管1本に管理値を超える減肉を確認した。当該伝熱管を交換。	
3	3号機	原子炉補機冷却水系熱交換器(D)の点検時、伝熱管1本に管理値を超える減肉を確認した。当該伝熱管を交換。	
4	5号機	非常用ディーゼル発電機(A)排気ルーバー金網固定部に腐食を確認した。当該部を点検・修理。	
5	5号機	非常用ディーゼル発電機(B)排気ルーバー金網固定部に腐食を確認した。当該部を点検・修理。	
6	7号機	原子炉補機冷却海水系ポンプ(C)グランド水飛散防止カバーが腐食により脱落していることを確認した。当該カバーを点検・修理。	