

不適合情報

2018年12月28日(金)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックをご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 3件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	サービス建屋ホットラボ排気フィルタ(A)差圧の低下を確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	
2	1号機	計装用圧縮空気系への所内用圧縮空気系からのバックアップ配管逆止弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	
3	5号機	中央制御室加湿器の異常を示す警報が発生し、当該加湿器左側ユニット給水槽の給水チューブ接続部から微量の水漏れを確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	