

不適合情報

2019年1月4日(金)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. G I グレード 0件
2. G II グレード 0件
3. G III グレード 3件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	荒浜側避雷鉄塔航空障害灯(中段、南西側)1箇所が点灯しないことを確認した。当該航空障害灯を点検・修理。	2019/01/02	
2	5号機	原子炉補機冷却水系ポンプ(A)系吐出配管ベント弁にシートバスを確認した。当該弁を点検・修理。	2018/12/27	
3	7号機	非常用ディーゼル発電機(C)No. 10燃料噴射ポンプ燃料供給配管に微量の油滲みを確認した。拭き取り実施、受けパン設置済み。当該配管を点検・修理。	2018/12/26	