

## 不適合情報

2019年1月11日(金)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。  
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

- 1. GⅠグレード 0件
- 2. GⅡグレード 0件
- 3. GⅢグレード 2件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	中央制御室において定期検査時監視用温度記録計点検後の電源投入時に異音の発生を確認した。当該記録計を交換。	2019/01/08	
2	その他	荒浜側焼却炉建屋排気筒放射線モニタサンプリング装置に異常を示す警報の発生を確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。なお、仮設サンプリング装置にて測定を実施。	2019/01/09	