

**不適合情報**

2019年1月15日(火)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。  
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件
2. GⅡグレード 0件
3. GⅢグレード 6件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	軽油タンク(A)エリア排水弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	2019/01/10	
2	2号機	原子炉建屋付属棟2階(非管理区域)換気空調補機非常用冷却水系冷凍機室の天井部から微量の雨水の滴下を確認した。拭き取り実施、受けパン設置済み。当該部を点検・修理。	2019/01/10	
3	3号機	B2エリア管理区域入域に必要な放射線防護装備(B服およびゴム手袋)を未装着のまま入域したことを確認した。当該事象の原因を調査。なお、入域にともなう汚染なし。 (パフォーマンス向上会議において不適合以外の管理から不適合としての管理を指示された事象)	2018/11/21	
4	5号機	大湊側ランドリー建屋洗濯機(D)電磁弁に所内用圧縮空気系空気の微量な漏えいを確認した。当該電磁弁を点検・修理。	2019/01/09	
5	5号機	大湊側ランドリー建屋の洗濯廃液系ろ過機(A)活性炭スラッジ出口選択弁に動作不良を確認した。当該弁を点検・修理。	2019/01/10	
6	7号機	中央制御室において安全系区分Ⅱプラント監視ディスプレイ装置(FD33A)の画面表示が消灯したことを確認した。当該ディスプレイ装置は復旧済み。なお、復旧までは監視ディスプレイ装置(FD32A/B)による操作・監視によりプラントへの影響なし。	2019/01/10	