

不適合情報

2019年1月30日(水)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

- 1. G I グレード 0件
- 2. G II グレード 0件
- 3. G III グレード 4件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	3号機	原子炉補機冷却海水系ポンプ(D)軸受部より封水が排水されていないことを確認した。当該部を点検・修理。	2019/01/27	
2	4号機	中央制御室において多重伝送現場盤装置 II 系の異常を示す警報の発生を確認した。当該装置を点検・修理。なお、I 系による制御が可能のためプラントへの影響なし。	2019/01/24	
3	その他	使用済燃料輸送容器保管建屋1階(管理区域)壁面のケーブルダクト下部に微量の水のにじみ(汚染なし)を確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	2019/01/23	
4	その他	大湊側焼却設備排ガスフィルタ(A)出口弁の駆動用電磁弁より微量の空気漏れを確認した。当該弁を点検・修理。	2019/01/24	