

不適合情報

2019年3月13日(水)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

- 1. GⅠグレード 0件
- 2. GⅡグレード 0件
- 3. GⅢグレード 4件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	6号機	タービン建屋北西側No. 7サブドレン(地下水汲み上げポンプ)のNo. 1ポンプに、遮断器の動作および停止していることを確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	2019/03/10	
2	7号機	原子炉建屋2階原子炉格納容器内照明用分電盤回路に、遮断器の動作および絶縁抵抗不良を確認した。当該事象の原因を調査。	2019/03/11	
3	その他	荒浜側焼却設備空気予熱器パイロットバーナーに着火不良を確認した。当該事象の原因を調査。	2019/03/10	
4	その他	固体廃棄物処理建屋空冷ヒートポンプチラー(B)に異常を示す警報が発生し、遮断器が動作していることを確認した。当該事象の原因を調査。	2019/03/09	