

## 不適合情報

2019年3月14日(木)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。  
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

- 1. G I グレード 0件
- 2. G II グレード 0件
- 3. G III グレード 4件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	5号機	電解鉄イオン注入系電解槽出口流量が低下していることを確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	2019/03/09	
2	7号機	溶接事業者検査において、検査計画書の仕様記載に不備を確認した。当該計画書を改訂し検査を再実施。	2019/03/11	
3	その他	荒浜側焼却設備空気予熱器入口プロパンガスの圧力計に指示不良を確認した。当該計器を点検・修理。	2019/03/11	
4	その他	社内認定資格(工事監理員)の更新時、承認権限者を誤って手続きを完了させたことおよび正規承認権限者の更新手続きを完了させないまま工事監理を実施していたことを確認した。当該更新手続きを再実施。	2019/03/12	