

不適合情報

2019年4月9日(火)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

- 1. G I グレード 0件
- 2. G II グレード 0件
- 3. G III グレード 3件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	2号機	タービン建屋3階(非管理区域)の換気空調補機常用冷却水系配管に建屋貫通部防塵カバーの破損を確認した。当該カバーを修理。	2019/04/04	
2	その他	荒浜側焼却設備灰取出室エリアモニタに異常を示す警報の発生を確認した。当該機器を点検・修理。なお、代替測定を実施。	2019/04/03	
3	その他	屋外トイレ除却工事の実施時、発電所マニュアルで定めている産業廃棄物処理基本計画書および産業廃棄物排出計画書を未作成のまま作業を実施していたことを確認した。当該事象の原因を調査し文書を作成。なお、法令等に抵触していないことを確認。	2019/04/03	