

**不適合情報**

2019年4月24日(水)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。  
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. G I グレード 0件

2. G II グレード 0件

3. G III グレード 5件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	サービス建屋浄化槽に故障を示す警報の発生を確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	2019/04/20	
2	2号機	タービン建屋No. 1天井クレーン点検時、運転室移動用電動機反負荷側軸受取付部収容ケースの内径が管理値を逸脱していることを確認した。当該部を点検・修理。	2019/04/18	
3	3号機	サービス建屋加湿器(B)から湯気の発生および機器内部床面に水溜まり(約0.5リットル)を確認した。拭き取り実施済み。当該事象の原因を調査し点検・修理。	2019/04/19	
4	5号機	放射性廃棄物処理設備区域給気処理装置フィルタ差圧高圧側検出配管に腐食の発生を確認した。当該検出配管を点検・修理。	2019/04/18	
5	7号機	タービン駆動原子炉給水ポンプ(A)シール水中間抽出水調節弁駆動空気供給配管のフィルタ付減圧弁から微量な空気の漏えいを確認した。当該弁を点検・修理。	2019/04/20	