

不適合情報

2019年5月21日(火)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. G I グレード 0件
2. G II グレード 0件
3. G III グレード 3件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	2号機	取水口除塵設備洗浄ポンプ出口ストレーナ(B)の下部サポートに腐食を確認した。当該部を点検・修理。	2019/05/15	
2	3号機	主蒸気隔離弁搬入用チェーンブロックの点検時、収納箱連結ボルト(1本)が脱落していることを確認した。当該チェーンブロックの使用を禁止。当該ボルトを新たに取り付け、脱落したボルトを捜索。	2019/05/16	
3	その他	大湊側補助ボイラー4A変圧器に異常を示す警報の発生を確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	2019/05/15	