

不適合情報

2019年 6月14日(金)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. G I グレード 0件

2. G II グレード 0件

3. G III グレード 5件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	ろ過水移送ポンプ(B)の点検時、吸込弁、吐出弁または最小流量配管吐出弁のいずれかがシートパスしていることを確認した。当該弁を点検・修理。	2019/06/10	
2	2号機	2-3号機間連絡通路の防火扉ロックに動作不良を確認した。当該扉を点検・修理。	2019/06/11	
3	7号機	原子炉区域・タービン区域送風機室空調機ファン逆流防止ダンパーに動作不良を確認した。当該ダンパーを点検・修理。	2019/06/07	
4	その他	大湊側焼却炉建屋排気筒放射線モニタサンプリング装置の除湿器に冷媒圧力の低下を確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	2019/06/10	
5	その他	大湊側焼却炉建屋焼却炉出口排ガス自動分析装置に故障を示す警報が発生し停止したことを確認した。当該装置を点検・修理。	2019/06/09	