

不適合情報

2019年 7月 1日(月)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. G I グレード 0件

2. G II グレード 0件

3. G III グレード 5件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	66kV南側ガス絶縁開閉装置断路器収納筐体に腐食を確認した。当該筐体を修理。	2019/06/25	
2	2号機	放射性廃棄物処理設備制御用コントローラー1系の制御装置2系伝送路に故障を示す警報の発生を確認した。当該事象の原因を調査。なお、他系統への切替により運転に影響なし。	2019/06/26	
3	その他	大湊側焼却設備建屋排気筒放射線モニタトリチウムサンプリング装置サンプルポンプ(A)に流量低下を確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。なお、サンプルポンプ(B)への切替により運転に影響なし。	2019/06/25	
4	その他	大湊側焼却設備廃活性炭ノズル噴出空気配管に詰まりを確認した。当該配管を点検・清掃。	2019/06/25	
5	その他	免震重要棟ガスタービン発電機本体フランジ部に油しみ跡を確認した。拭き取り実施済み。当該フランジボルトの増し締めを実施。 (パフォーマンス向上会議において不適合以外の管理から不適合としての管理を指示された事象)	2019/06/06	