

**不適合情報**

2019年 8月 9日(金)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。  
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 6件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	サービス建屋1階チェックポイントにて、充電中であった個人警報線量計の液晶部に破損を確認した。当該線量計を修理。	2019/08/04	
2	1号機	サービス建屋1階の携行品モニタ(No. 10)に異常を示す警報の発生を確認した。当該モニタを使用禁止。当該事象の原因を調査。	2019/08/05	
3	5号機	高圧炉心スプレイ系非常用ディーゼル発電機区域給気処理装置の凝縮水排水装置排水配管に詰まりを確認した。当該配管を点検・清掃。	2018/08/07	
4	7号機	原子炉建屋天井クレーン動作確認時、主巻き上げ装置に動作不良を確認した。当該事象の原因を調査。	2019/08/06	
5	7号機	取水口除塵装置洗浄水配管継目部に極小さな割れが発生し、微量な海水の漏えいを確認した。当該配管を点検・修理。	2019/08/06	
6	その他	固体廃棄物処理建屋モルタル固型化処理装置の通信設備に異常を示す警報の発生を確認した。当該通信設備を交換。	2019/08/06	