

不適合情報

2019年 8月13日(火)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. G I グレード 0件

2. G II グレード 0件

3. G III グレード 4件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	液体廃棄物処理設備排水放射線モニタ記録計のディスプレイ・キーボードの収納部に破損を確認した。当該部を点検・修理。なお、測定および印字機能に問題なし。	2019/08/08	
2	2号機	所内蒸気系凝縮水移送ポンプ(B)の点検時、電動機回転子と軸受の嵌め合い寸法が管理値を超えていることを確認した。当該部を修理。	2019/08/07	
3	6号機	中央制御室においてエリア放射線モニタ記録計に印字不良およびカセットリボン留め具の破損を確認した。当該記録計を点検・修理。なお、測定機能は正常で指示値はモニター画面にて確認可能なため機能に問題なし。	2019/08/07	
4	7号機	原子炉建屋エリア放射線モニタの点検時、検出器(ch. 10)に動作不良を確認した。当該検出器を修理。なお、修理完了まで代替測定を実施。	2019/08/07	