

## 不適合情報

2019年 8月15日(木)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。  
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 6件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	2号機	排気筒放射線モニタトリウムサンプルポンプ(B)に異音の発生を確認した。点検(消耗品交換、内部清掃)により復旧済み。当該事象の原因を調査。	2019/08/12	
2	4号機	排気筒高光度航空障害灯管制器表盤にNo. 3航空障害灯の異常を示す警報を確認した。No. 3障害灯の点灯状態に異常のないことを確認。当該事象の原因を調査。	2019/08/06	
3	5号機	防災監視盤に警報が発生し換気空調補機非常用冷却水系室の煙感知器連動防火ダンパーが全閉状態であることを確認した。点検によりヒューズ切れを確認。当該ヒューズを交換し復旧済み。(パフォーマンス向上会議において不適合以外の管理から不適合としての管理を指示された事象)	2019/07/25	
4	5号機	取水口除塵装置前段海水位記録計の記録紙押えローラー取付部に緩みを確認した。当該記録計を点検・修理。	2019/08/11	
5	6号機	換気空調補機非常用冷却水系冷凍機(E)に冷水出口温度が制御されていない事象を確認した。当該冷凍機を点検・修理。	2019/08/10	
6	6号機	電解鉄イオン注入系の原子炉補機冷却海水系(A)系供給配管に詰まりを確認した。当該配管を点検・清掃。	2019/08/11	