

不適合情報

2019年 8月19日(月)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 4件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	廃棄物処理系固化薬剤工程制御装置に故障を示す警報の発生を確認した。当該事象の原因を調査。	2019/08/13	
2	3号機	タービン建屋給気温度監視装置の警報設備に動作不良を確認した。当該装置を点検・修理。	2019/08/14	
3	その他	大湊側焼却炉設備プロパン供給ラインの窒素ガス置換作業時、窒素ガス減圧弁に動作不良を確認した。当該弁を点検・修理。	2019/08/14	
4	その他	大湊側焼却炉設備プロパン供給ラインの窒素ガス置換作業時、窒素ガス減圧弁の動作不良により窒素ガス高圧側安全弁が動作したことを確認した。当該弁を点検・修理。	2019/08/14	