

不適合情報

2019年 8月23日(金)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. G I グレード 0件

2. G II グレード 0件

3. G III グレード 3件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	サービス建屋浄化槽設備にNo. 2水中ブロワの停止を確認した。当該ブロワを点検・修理。	2019/08/20	
2	3号機	海水モニタ検出器に異常を示す警報が発生し、中央制御室および屋外放射線監視端末にて一時的にデータが監視不能となる事象を確認した。警報はその後自然に復帰。当該事象の原因を調査し検出器の健全性を確認。なお、監視不能期間中に放水口からの放出はなく、検出器の健全性確認終了まで放出規制を実施。	2019/08/18	
3	6号機	タービン建屋3F(非管理区域)ギャラリ―通路天井部から雨水の滴下を確認した。受けパン設置済み。当該部を点検・修理。	2019/08/20	