

**不適合情報**

2019年 8月29日(木)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。  
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 5件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	タービン建屋空冷チラー用冷水ポンプ(A)メカニカルシールに微量な水の漏えいを確認した。当該メカニカルシールを修理。	2019/08/23	
2	2号機	所内用圧縮空気系圧縮機(B)点検準備作業時、制御電源喪失時に発生する警報が発生しないことを確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	2019/08/26	
3	5号機	制御棒駆動機構点検後の復旧作業時、駆動水流量調節弁(B)の動作不良を確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	2019/08/23	
4	6号機	中央制御室ディスプレイ装置(1台)に画面消灯を確認した。当該ディスプレイ装置を点検・修理。なお、同機能のディスプレイ装置により監視・操作可能なため影響なし。	2019/08/26	
5	その他	大湊側補助ボイラー中和装置操作箱のマスタースイッチ固定部に破損を確認した。当該スイッチを交換。なお、スイッチ操作は可能なためボイラーの運転に支障なし。	2019/08/23	