

## 不適合情報

2019年 9月 3日(火)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。  
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 4件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	2号機	所内用圧縮空気系圧縮機(B)点検時、高圧段各部品に腐食を確認した。当該部品を修理。	2019/08/28	
2	3号機	低起動変圧器ヤード地下タンク用排水ポンプに自動起動スイッチの動作不良および地下タンクの水位が高いことを確認した。手動操作により排水を実施。当該スイッチを交換。	2019/08/29	
3	その他	荒浜側焼却設備プリンタに印字不良を確認した。予備プリンターへ切替実施。当該プリンターを点検・修理。	2019/08/29	
4	その他	協力企業作業員が自社倉庫内で作業準備の為、ケーブルドラムの在庫確認を行っていた際、ドラム上部でバランスを崩し、区画用鉄製パイプ(外形約2cm)に臀部をぶつけ負傷した。業務車にて病院へ搬送。当該事象の原因を調査し対策を実施。 * 2019年9月27日再審議にてグレード変更(X→GⅢ)入院加療が必要な事象で再発防止等について他の協力企業への共有が必要な事象と判断	2019/08/28	