

不適合情報

2019年10月 9日(水)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. G I グレード 0件

2. G II グレード 0件

3. G III グレード 5件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	2号機	復水脱塩装置監視用計算機制御装置 I 系に故障を示す警報の発生を確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	2019/10/03	
2	2号機	低電導度廃液系収集ポンプ(A)出口ろ過装置側逆止弁点検時、弁体とアーム取付部の隙間が浸食により拡大していることを確認した。当該弁体およびアームを交換。	2019/10/04	
3	5号機	放射性廃棄物処理設備区域給気処理装置冷温水兼用コイル出口弁にシートバスを確認した。当該弁を点検・修理。	2019/10/04	
4	5号機	ネットワーク監視盤に異常を示す警報が発生し安全関連パラメーター表示システムおよび緊急時対策支援システムの情報伝送が停止したことを確認した。調査の結果、無停電電源装置に異常を確認。予備器に交換し復旧済み。当該事象の原因を調査。	2019/10/07	
5	その他	モニタリングポスト(No. 1)併設のダストモニターろ紙送り装置に動作不良を確認した。当該装置を点検・修理。なお、ろ紙への試料採取は正常に行われており測定に影響ないことを確認済み。	2019/10/03	