

## 不適合情報

2019年11月15日(金)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。  
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

- 1. G I グレード      0件
- 2. G II グレード     0件
- 3. G III グレード    5件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	管理区域退出モニタおよび携行品モニタ汚染警報表示用パソコンに動作不良を確認した。当該パソコンを点検・修理。 (不適合事象を管理システムに登録したが、入力不備により遅延した事象)	2019/06/12	
2	1号機	管理区域退出モニタ(No. 17)に液晶画面の表示が消失していることを確認した。当該退出モニタを使用禁止。 (不適合事象を管理システムに登録したが、入力不備により遅延した事象)	2019/10/13	
3	1号機	補助冷却海水系ポンプ(C)吐出圧力計に指示不良を確認した。当該計器を点検・修理。	2019/11/11	
4	5号機	大湊側補助ボイラー建屋の環境施設設備巡視点検記録(10月19日～10月23日)に表記の不備があることを確認した。当該不備に対する影響を評価し訂正。	2019/10/29	
5	5号機	大湊側洗濯建屋所内蒸気系減圧弁に動作不良を確認した。当該弁を点検・修理。	2019/11/12	