

不適合情報

2019年11月18日(月)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 5件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	タービン建屋空冷チラー(E)(F)シリンダー吐出弁点検時、弁座部に当たり不良を確認した。当該弁座を交換。	2019/11/11	
2	1号機	タービン建屋大物搬入口外側扉閉操作時、扉の動作不良により固定装置(門)の位置が合わず固定できないことを確認した。当該扉を点検・修理。	2019/11/13	
3	3号機	取水口除塵装置洗浄水ストレーナ(B)ドレン逆止弁点検時、フランジボルトに腐食を確認した。当該ボルトを交換。	2019/11/12	
4	6号機	屋外放射線監視端末に非常用ガス処理系(B)光伝送装置の異常を示す警報が発生し、電源コンセントの接触不良による動作不良を確認した。当該コンセントを修理。なお、中央制御室での監視に問題なし。	2019/11/13	
5	その他	2号機および3号機の放射線管理月報(9月分)に空气中放射性物質濃度記録のデータ抽出期間を誤り1週間分のデータが記録されていないことを確認した。当該月報を再作成。なお、記録していなかった期間の測定結果は全て検出下限値未満であることを確認済み。	2019/11/12	