

不適合情報

2019年12月20日(金)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. G I グレード 0件

2. G II グレード 0件

3. G III グレード 9件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	原子炉複合建屋雑固体廃棄物常用集積場の床排水口に油を含む液体があることおよび床排水口排水先の高電導度廃液系(B)排水槽に油の混入を確認した。当該排水口および排水槽を清掃し排水口を閉止。	2019/12/17	
2	4号機	タービン補機冷却水系熱交換器出口温度調節弁用電空変換器減圧弁に微量な空気漏れを確認した。当該減圧弁を点検・修理。	2019/12/15	
3	7号機	タービン補機冷却海水系熱交換器前部水室ドレン弁(A)にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	2019/12/16	
4	7号機	タービン補機冷却海水系海水ストレナーードレン弁(A)にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	2019/12/16	
5	7号機	タービン補機冷却海水系熱交換器前部水室ベント弁(B)にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	2019/12/16	
6	7号機	タービン補機冷却海水系熱交換器前部水室ドレン弁(B)にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	2019/12/16	
7	7号機	タービン補機冷却海水系熱交換器後部水室ベント弁(B)にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	2019/12/16	
8	7号機	タービン補機冷却海水系海水ストレナーードレン弁(B)にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	2019/12/16	
9	7号機	タービン補機冷却系熱交換器(A)海水側水抜き時、タービン補機冷却海水系ストレナー(A)差圧検出元弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	2019/12/16	