

不適合情報

2020年2月10日(月)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. G I グレード 0件

2. G II グレード 0件

3. G III グレード 8件

| NO. | 号機等 | 不適合事象 | 発見日 | 備考 |
|-----|-----|--|------------|----|
| 1 | 1号機 | 1/2号機サービス建屋退出モニタNo12に未使用の状態にもかかわらず異常を示す警報の発生を確認した。使用禁止措置を実施。当該機器を点検・修理。 | 2020/02/04 | |
| 2 | 1号機 | 原子炉建屋1階(管理区域)北西二重扉に動作不良および動作不良を示す警報が発生しなかったことを確認した。当該扉を点検・修理。 (パフォーマンス向上会議で不適合以外の管理から不適合としての管理を指示された事象) | 2020/01/14 | |
| 3 | 3号機 | 復水ろ過装置配管スペース室内計装用圧縮空気系分岐箱に空気の漏えいを確認した。当該設備を点検・修理。 | 2020/02/05 | |
| 4 | 4号機 | 換気空調補機非常用冷却水系冷凍機(D)点検時、冷媒回収タンク内部に錆らしきものの混入を確認した。当該冷媒を交換し回収タンク内部を清掃。 | 2020/02/05 | |
| 5 | 4号機 | 放射性廃棄物処理設備電子計算機点検時、プリンタサーバの動作不良を確認した。当該機器を修理。 | 2020/02/04 | |
| 6 | 5号機 | ろ過水移送ポンプ(A)吐出圧力計に動作不良を確認した。当該計器を点検・修理。 | 2020/02/04 | |
| 7 | 5号機 | 海水熱交換器建屋地下1階(非管理区域)北西エリア天井に雨水の滴下および床面に水溜まり(約1.8cc)を確認した。拭き取り実施、受けパン設置済み。当該部を点検・修理。 | 2020/02/06 | |
| 8 | 7号機 | 原子炉冷却材浄化系ろ過脱塩器(A)1次入口弁に動作不良を確認した。当該弁を点検・修理。 | 2020/02/04 | |